




| | |
|---------------------------|----|
| 写真No. | 16 |
| 場所 | 屋上 |
| コメント | |
| ○笠木・立上りウレタン防水2回目 | |
| ・オルタックスカイ ／田島ルーフィング(株) | |



| | |
|---------------------------|----|
| 写真No. | 17 |
| 場所 | 屋上 |
| コメント | |
| ○笠木・立上りウレタン防水2回目 | |
| ・オルタックスカイ ／田島ルーフィング(株) | |



| | |
|---------------------------|----|
| 写真No. | 18 |
| 場所 | 屋上 |
| コメント | |
| ○笠木・立上りウレタン防水2回目 | |
| ・オルタックスカイ ／田島ルーフィング(株) | |