



写真No.	4
場所	屋上

コメント

○下地清掃



写真No.	5
場所	屋上

コメント

○下地清掃



写真No.	6
場所	屋上

コメント

○膨れ部分撤去